


■ Vlakke uitsparing binnen de gevelplaatbekleding. Minimaal voor inbouw benodigd.



Uitsparing binnen de gevelplaatbekleding om de NovoSeal VS250 te kunnen monteren.